WITTENZELLNER
... wir bringen's

Wir sind ERDE-Sammelstelle

Umweltschutz geht uns alle etwas an

Im Sinne der Nachhaltigkeit unterstützt die Anton Wittenzellner KG das Recycling von Agrarfolien, indem sie auf ihrem Firmengelände in Patersdorf ab 2020 eine Sammelstelle für die ERDE-Initiative unterhält (www.erde-recycling.de) und auch wieder Termine für 2022 anbietet.

Unter dem Dach der IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V. und in Kooperation mit der RIGK GmbH als Systembetreiber organisiert ERDE über Sammelpartner deutschlandweit die getrennte Rücknahme und werkstoffliche Verwertung gebrauchter Landwirtschaftsfolien. Landwirte sammeln die Erntekunststoffe und geben sie -besenrein und von grobem Schmutz befreit- gebündelt der Sammelstelle gegen eine kleine Unkostenbeteiligung ab. Hierzu wurden jährlich Mitte April und Ende Oktober zwei Sammeltermine eingerichtet. Recyclingunternehmen verarbeiten das Sammelgut dann im Anschluss zu Kunststoff-Rezyklaten für neue Kunststoffprodukte (sogenannten Kreislauffolien).

Jeder Lohnunternehmer und Landwirt kann seine gebrauchten Erntekunststoffe an den genannten Terminen bei der Anton Wittenzellner KG in Patersdorf abgeben.

Sammel-Termine 2022

April 2022

Mittwoch, **13. April**
Donnerstag, **14. April**

Oktober 2022

Mittwoch, **26. Oktober**
Donnerstag, **27. Oktober**

jeweils von 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr

Adresse der Sammelstelle: Anton Wittenzellner KG, Im Gewerbegebiet 2, 94265 Patersdorf

Bei Fragen können Sie sich gerne an Frau Jennifer Miedl wenden: Tel. 09923 8401 - 31

Diese Erntekunststoffe können Sie abgeben

Fraktion 1

– Flachsilofolien
– Unterziehfolien
– Siloschläuche

Fraktion 2

– Silagestretchfolien
– Netzersatzfolien

Bei der Abgabe der genannten Erntekunststoffe Fraktion 1 + 2 wird nur ein kleiner Unkostenbeitrag von 10,00 € pro Kubikmeter berechnet.

Fraktion 3

– Ballennetze

Bei der Abgabe der genannten Erntekunststoffe Fraktion 3 wird nur ein kleiner Unkostenbeitrag von 30,00 € pro Kubikmeter berechnet.

Abgabekriterien

Abgabekriterien: Trennung nach Fraktionen

Die Fraktionen müssen separat voneinander gesammelt und abgegeben werden.

Abgabekriterien: Reinheit

– Folien müssen **besenrein** und **von grobem Schmutz befreit** sein
– Es dürfen **keine Fremdmaterialien** wie beispielsweise Eisen, Holz, Reifen sowie keine Garne und Netze mit Folien vermischt sein